

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批村集体老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)米	改造内容								备注			
					钢架配套	基墩配套(个)	更换横拉杆(道)	墙体加固		后屋面维修				生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥		更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
1	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	62*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
2	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	62*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
3	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	62*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
4	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	62*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
5	掌政	茂盛5队	茂盛村经济合作社	62*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
6	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	62*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
7	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	62*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
8	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	63*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
9	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	68*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
10	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	68*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
11	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	68*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批村集体老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)米	改造内容								备注			
					钢架配套	基墩配套(个)	更换横拉杆(道)	墙体加固		后屋面维修				生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥		更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
12	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	68*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
13	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	68*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
14	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	68*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
15	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	68*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
16	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	70*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
17	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	70*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
18	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	70*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
19	掌政	茂盛6队	茂盛村经济合作社	70*12	全新钢架, 圈梁配套		6	全新新型材料		苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
20	掌政	村集体	银川市兴庆区掌政镇杨家寨村经济合作社	74*12	全新钢架圈梁配套		6道	全新	全新	苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
21	掌政	村集体	银川市兴庆区掌政镇杨家寨村经济合作社	164*12	全新钢架圈梁配套		6道	全新	全新	苯板+棉被+棚膜			√	√	√	
22	掌政	村集体	银川市兴庆区掌政镇杨家寨村经济合作社	162*12	全新钢架圈梁配套		6道	全新	全新	苯板+棉被+棚膜			√	√	√	

## 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批村集体老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)米	改造内容								备注			
					钢架配套	基墩配套(个)	更换横拉杆(道)	墙体加固		后屋面维修				生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥		更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
23	掌政	村集体	银川市兴庆区掌政镇杨家寨村经济	160*12	全新钢架圈梁配套	6道	全新	全新	苯板+棉被+棚膜			√	√	√		
24	掌政	村集体	银川市兴庆区掌政镇杨家寨村经济	158*12	全新钢架圈梁配套	6道	全新	全新	苯板+棉被+棚膜			√	√	√		
25	掌政	村集体	银川市兴庆区掌政镇杨家寨村经济	158*12	全新钢架圈梁配套	6道	全新	全新	苯板+棉被+棚膜			√	√	√		
26	掌政	村集体	银川市兴庆区掌政镇杨家寨村经济	148*12	全新钢架圈梁配套	6道	全新	全新	苯板+棉被+棚膜			√	√	√		
27	掌政	村集体	银川市兴庆区掌政镇杨家寨村经济	148*12	全新钢架圈梁配套	6道	全新	全新	苯板+棉被+棚膜			√	√	√		
28	掌政	村集体	银川市兴庆区掌政镇杨家寨村经济	148*12	全新钢架圈梁配套	6道	全新	全新	苯板+棉被+棚膜			√	√	√		
29	掌政	村集体	银川市兴庆区掌政镇杨家寨村经济	68*12	全新钢架圈梁配套	6道	全新	全新	苯板+棉被+棚膜			√	√	√		
验收人员：																