

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
1	掌政	茂盛6队	张君	72*10	每间新增2根钢管, 无辅筋	无	4道	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	洗墙挂网抹泥加气块整墙砌护	√	√	×	√	√	√
2	掌政	茂盛6队	刘裕仁	71*15.6	全新钢架圈梁固定		7道	新建		√	√	√	√	√	√
3	掌政	茂盛6队	景桂江	74*9.5	每间新增2根钢管, 无辅筋	无	5道	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
4	掌政	茂盛6队	姬乃飞	67*9.5	每间新增2根钢管, 无辅筋	2个	2道	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
5	掌政	茂盛6队	陈霞	90.3*13.4	每间新增2根钢管, 无辅筋	2个	2道	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.2米	防雨布覆盖			√	√	√
6	掌政	茂盛6队	李爱梅	91*12	每间新增2根钢管, 无辅筋	2个	5道	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.2米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
7	掌政	茂盛6队	陶锋	98.7*10	每间新增3根钢管, 无辅筋	2个	2道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
8	掌政	茂盛6队	陶锋	98.7*9.4	每间新增3根钢管, 无辅筋	2个	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
9	掌政	茂盛6队	陶佳	97.8*9.3	每间新增2根钢管, 无辅筋	2个	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
10	掌政	茂盛6队	陶佳	97.5*9	每间新增2根钢管, 无辅筋	2个	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
11	掌政	茂盛1队	李志	80*9	每间新增2根钢管, 无辅筋	2个	2道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
12	掌政	茂盛1队	朱玉红	80*9.6	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护1米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
13	掌政	茂盛2队	王宁东	85.2*9	每间新增1根钢架。	2个	6道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	×	×	√
14	掌政	茂盛2队	张武	86*9	每间新增2根钢管，无辅筋	2个	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
15	掌政	茂盛2队	刘裕仁	81.3*9	每间新增2根钢管，无辅筋	2个	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
16	掌政	茂盛2队	刘裕仁	81.8*9	每间新增2根钢管，无辅筋	2个	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
17	掌政	茂盛2队	齐银梅	93.8*9	每间新增2根钢管，无辅筋	2个	4道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
18	掌政	茂盛2队	雷伟豪	79.3*12.6	全新钢架圈梁固定		6道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
19	掌政	茂盛1队	陈金治	107.6*9.4	每间新增1根钢架，又新增1根辅筋	2个	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
20	掌政	茂盛2队	马良华	67.8*9	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
21	掌政	茂盛2队	姚彦军	64.8*9	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
22	掌政	茂盛2队	张学君	70*9.2	每间新增2根钢架。	2个	5道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
23	掌政	茂盛2队	朱兴东	83*8.8	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	×	×	√
24	掌政	茂盛2队	冯彩军	80*8.6	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
25	掌政	茂盛2队	何训明	79.1*9	每间新增1根钢架,新增2根钢管,无辅	2个	4道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
26	掌政	茂盛2队	姚学江	85.5*9	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	2道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
27	掌政	茂盛1队	邵新礼	89.3*9.5	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	4道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
28	掌政	茂盛1队	孟成	92.5*9.3	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
29	掌政	茂盛1队	王伏立	152*9.1	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	×	×	√
30	掌政	茂盛1队	王伏立	105.2*9.1	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	×	×	√
31	掌政	茂盛1队	王伏立	96.5*9.6	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	×	×	√
32	掌政	茂盛1队	王伏立	93.2*9.7	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	×	×	√
33	掌政	茂盛1队	王伏立	88.6*9.6	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	×	×	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
34	掌政	茂盛1队	曹铁成	72.4*9.5	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	2道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
35	掌政	茂盛1队	万洞良	70*9.5	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
36	掌政	茂盛2队	王宁东	82*9.5	每间新增1根钢架,又新增1道辅筋	2个	5道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
37	掌政	茂盛8队	豆宁霞	100*9	每间新增1根钢架,新增2根钢管,无辅	2个	5道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.3米,以上用拉力毡覆	√	√	√	√	×	√
38	掌政	茂盛8队	雷军宁	99.2*10	1米1根新钢管	圈梁	5道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
39	掌政	茂盛8队	雷鸣录	106.4*9	无	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
40	掌政	茂盛8队	雷军红	37.4*9.1	每间新增2根钢管,无辅筋	无	4道	洗墙挂网抹泥红砖砌护1米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
41	掌政	茂盛3队	王河明	104.8*9.2	每间新增3根钢管,无辅筋	2个	4道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
42	掌政	茂盛3队	李自强	105.8*9	每间新增3根钢架。	2个	2道	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
43	掌政	茂盛3队	李自强	100*9	无	无	2道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥楼板整墙砌护	√	√	√	√	×	√
44	掌政	茂盛2队	张武	74.5*9.5	每间新增1根钢架。	1个	2道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
45	掌政	茂盛2队	王志君	106.8*9.2	每间新增2根钢管,加1道辅筋	2个	2道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
46	掌政	茂盛1队	邵宝玉	108*9.6	每间新增2根钢管,加1道辅筋	2个	4道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
47	掌政	茂盛1队	詹小岗	103*9.6	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
48	掌政	茂盛1队	叶万朋	95*9.4	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
49	掌政	茂盛1队	朱玉红	96*9.5	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
50	掌政	茂盛1队	叶万朋	103*9.7	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护1米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	×	×	√
51	掌政	茂盛1队	周引兄	95.6*9.4	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
52	掌政	茂盛1队	刘克俭	97.2*9.3	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	2道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
53	掌政	茂盛2队	高雄雄	102*10.3	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	2道	洗墙挂网抹泥加气块砌护1米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
54	掌政	茂盛1队	李天贺	76.5*9	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	2道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
55	掌政	茂盛1队	詹小岗	76*9	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	×	×	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

乡 (镇)	村(队) 、园区名称	农户、 种植企业(合作社)	改造温室面积(长 X宽)	改造内容											
				钢架配套	基墩 配套	更换横 拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套			
							内墙体	外墙体	女儿 墙维	上土	抹泥	更换保 温被	配套新 卷帘机	更换新 棚膜	
56	掌政	茂盛1队	詹金虎	70*8.6	每间新增2根 钢管,无辅筋	2个	1道	洗墙挂网抹泥 红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红 砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
57	掌政	茂盛1队	马继国	82*9	无	无	无	洗墙挂网抹泥 红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红 砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√
58	掌政	茂盛6队	雷军红	93.8*8.3	无	0	0	洗墙,挂网, 抹泥,红砖砌 护0.8米。	洗墙,挂网,抹 泥,红砖整墙砌 护。	×	×	×	×	×	√
59	掌政	茂盛6队	王燕红	122.2*9.5	每间新增2根 钢管无辅筋。	0	2	洗墙,挂网, 抹泥,红砖砌 护0.8米。	洗墙,挂网,抹 泥,红砖整墙砌 护。	√	√	√	√	√	√
60	掌政	茂盛6队	王燕红	124.5*8.9	每间新增2根 钢管无辅筋。	0	2	洗墙,挂网, 抹泥,红砖砌 护1.2米。	洗墙,挂网,抹 泥,红砖整墙砌 护。	√	√	√	√	√	√
61	掌政	茂盛6队	段永川	119.3*9.3	每间新增2根 钢管无辅筋。	2	2	洗墙,挂网, 抹泥,红砖砌 护0.8米。	洗墙,挂网,抹 泥,红砖整墙砌 护。	√	√	√	√	√	√
62	掌政	茂盛5队	任玉虎	114*9.2	每间新增2根 钢管无辅筋。	0	2	洗墙,挂网, 抹泥,红砖整 墙砌护。	洗墙,挂网,抹 泥,红砖整墙砌 护。	√	√	√	√	×	√
63	掌政	茂盛6队	刘登峰	102*9.5	每间新增2根 钢管无辅筋。	0	5	洗墙,挂网, 抹泥,红砖整 墙砌护。	洗墙,挂网,抹 泥,红砖整墙砌 护。	√	√	√	√	×	√
64	掌政	茂盛5队	王军	99.7*9.6	每间新增2根 钢架。	2	5	洗墙,挂网, 抹泥,红砖砌 护0.8米。	洗墙,挂网,抹 泥,红砖整墙砌 护。	√	√	√	√	×	√
65	掌政	茂盛6队	井晓岗	113.3*9.9	每间新增2根 钢管无辅筋。	2	2	洗墙,挂网, 抹泥,红砖砌 护0.8米。	洗墙,挂网,抹 泥,红砖整墙砌 护。	√	√	√	×	×	√
66	掌政	茂盛6队	艾军	111.3*10.5	每间新增2根 钢管无辅筋。	0	2	洗墙,挂网, 抹泥,红砖砌 护0.8米。	洗墙,挂网,抹 泥,红砖整墙砌 护。	√	√	√	×	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
67	掌政	茂盛6队	牛世生	110.6*10	每间新增2根钢架。	2	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
68	掌政	茂盛5队	马建荣	111.1*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
69	掌政	茂盛4队	任金柱	106.5*9.4	每间新增2根钢管无辅筋。	2	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
70	掌政	茂盛4队	任金柱	112.8*9.3	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
71	掌政	茂盛4队	万发雄	114.8*9.2	每间新增2根钢管无辅筋。	2	2	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
72	掌政	茂盛4队	王金瑞	96.7*10.1	每间新增2根钢管无辅筋。	2	2	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护1.0米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√×	√
73	掌政	茂盛4队	杨金宝	95.3*9.4	每间新增3根钢管无辅筋。	3	7	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
74	掌政	茂盛4队	万发雄	97.3*10	每间新增2根钢管无辅筋。	2	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
75	掌政	茂盛4队	王金瑞	98.8*10.6	每间新增2根钢管无辅筋。	2	2	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√×	√
76	掌政	茂盛4队	任金柱	96.5*10	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
77	掌政	茂盛4队	薛新文	59.4*9.4	每间新增2根钢管无辅筋。	2	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
78	掌政	茂盛4队	刘玉琴	61.5*9.4	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
79	掌政	茂盛4队	薛新文	70.2*9.1	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
80	掌政	茂盛4队	杨金宝	51.4*9	每间新增3根钢管无辅筋。	3	6	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
81	掌政	茂盛4队	杨金宝	85.6*9	每间新增3根钢管无辅筋。	3	5	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
82	掌政	茂盛3队	赵玉成	83.7*8.6	每间新增2根钢管无辅筋。	2	5	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
83	掌政	茂盛3队	吴茂生	57.4*9.1	每间新增2根钢管无辅筋。	2	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
84	掌政	茂盛3队	王学琴	42.9*9	每间新增2根钢管无辅筋。	2	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
85	掌政	茂盛3队	王学琴	47*9	每间新增2根钢管无辅筋。	2	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
86	掌政	茂盛3队	司建设	68.7*9.1	每间新增2根钢管无辅筋。	2	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
87	掌政	茂盛3队	司建设	69.4*9.4	每间新增2根钢管无辅筋。	2	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
88	掌政	茂盛3队	高红伟	63*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
89	掌政	茂盛3队	刘学华	71*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	0	5	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
90	掌政	茂盛3队	刘学华	83.1*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	0	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
91	掌政	茂盛3队	刘学永	83.5*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
92	掌政	茂盛3队	刘学永	83.5*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	5	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
93	掌政	茂盛3队	王正文	59*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,整墙抹泥,未砌护。	√	√	√	√	×	√
94	掌政	茂盛3队	陈汉发	95*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
95	掌政	茂盛3队	陈学礼	89*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	5	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
96	掌政	茂盛3队	陈学勇	31*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	0	5	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
97	掌政	茂盛3队	陈学礼	83.5*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
98	掌政	茂盛3队	陈学勇	95.7*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	5	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
99	掌政	茂盛3队	陈学文	94*8.9	每间新增2根钢管无辅筋。	0	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
100	掌政	茂盛3队	陈学礼	88.8*9	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
101	掌政	茂盛3队	陈学文	88.5*8.8	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
102	掌政	茂盛3队	王河明	67.5*9	每间新增1根钢架,2根钢管无辅筋。	3	5	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
103	掌政	茂盛3队	李冬梅	70.6*9.3	每间新增2根钢管无辅筋。	2	5	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
104	掌政	茂盛2队	姚学江	71*10.7	全新钢架	3	6	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
105	掌政	茂盛2队	姚学江	71*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	2	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	×	√	√
106	掌政	茂盛2队	马秀敏	67*9	每间新增2根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
107	掌政	茂盛2队	姚天林	82.5*9.3	每间新增1根钢架,2根钢管无辅筋。	3	2	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
108	掌政	茂盛2队	朱兴宁	73*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
109	掌政	茂盛2队	崔长和	80*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	0	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
110	掌政	茂盛4队	何永平	65.8*9	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
111	掌政	茂盛5队	杨万中	82*9.1	每间新增3根钢管无辅筋。	0	7	洗墙，挂网，抹泥，红砖砌护0.8米。	洗墙，挂网，抹泥，红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
112	掌政	茂盛5队	龚庆朝	82.6*9.1	每间新增2根钢管无辅筋。	0	6	洗墙，挂网，抹泥，红砖砌护0.8米。	洗墙，挂网，抹泥，红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
113	掌政	五渡桥3队	闫玉新	79*9.2	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	洗墙，挂网，未抹泥，红砖砌护1.2米。	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
114	掌政	五渡桥3队	罗丽萍	75.1*8.6	无	0	0	洗墙，未挂网，未抹泥，红砖砌护1.2米	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
115	掌政	五渡桥3队	罗丽萍	80.5*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	0	2	洗墙，未挂网，未抹泥，红砖砌护1.2米	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
116	掌政	五渡桥3队	闫玉新	114.5*9	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	洗墙，挂网，未抹泥，红砖砌护1.0米。	洗墙，挂网，抹泥；红砖砌护2.0米，上面黑	√	√	√	√	√	√
117	掌政	五渡桥2队	张洪民	110.5*8.7	每间新增2根钢管无辅筋。	0	1	洗墙，未挂网，未抹泥，红砖砌护1.0米	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
118	掌政	五渡桥4队	闫立新	105.3*9	每间新增3根钢管无辅筋。	0	1	洗墙，挂网，未抹泥，红砖砌护0.8米。	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
119	掌政	五渡桥4队	闫立新	74.8*9.1	无	0	2	洗墙，挂网，未抹泥，红砖砌护0.8米。	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
120	掌政	五渡桥4队	田国永	68.1*9	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	洗墙，未挂网，未抹泥，红砖砌护0.8米	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	×	√	√
121	掌政	五渡桥4队	田国军	65.4*9.2	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	洗墙，未挂网，未抹泥，红砖砌护0.8米	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
122	掌政	五渡桥4队	尹建全	77.4*9.3	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.6米	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
123	掌政	五渡桥8队	尹双全	67*9	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	未洗墙,挂防雨布,未抹泥,未砌护	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
124	掌政	五渡桥8队	尹双全	68*8.9	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	未洗墙,挂防雨布,未抹泥,未砌护	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
125	掌政	五渡桥8队	贾正军	111.4*9	每间新增3根钢管无辅筋。	0	0	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	√	√	√	×	×	√
126	掌政	五渡桥2队	张斌	110*8.7	无	0	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
127	掌政	五渡桥3队	闫立新	106.8*9	每间新增3根钢管无辅筋。	2	2	洗墙,挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米。上	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
128	掌政	五渡桥3队	李峰	111.6*9	每间新增2根钢管无辅筋。	0	4	洗墙,挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
129	掌政	五渡桥3队	陈镜	81*9.6	每间新增3根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,未挂网,未抹泥,楼板砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	√	√	×	√	√	√
130	掌政	五渡桥3队	陈燕华	79*9	每间新增3根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
131	掌政	五渡桥3队	崔志明	88.1*9	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
132	掌政	五渡桥7队	潘志宁	85*9	每间新增3根钢管无辅筋。	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
133	掌政	五渡桥7队	潘跃明	68*9.4	每间新增3根钢管无辅筋。	0	3	洗墙，挂网，未抹泥，红砖砌护0.8米。	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
134	掌政	五渡桥3队	陈亮	77.7*9.2	每间新增3根钢管无辅筋。	0	0	洗墙，未挂网，未抹泥，红砖砌护0.8米	洗墙，挂网，抹泥；楼板整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
135	掌政	五渡桥4队	田国永	73*9.3	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	洗墙，挂网，未抹泥，红砖砌护0.7米。	洗墙，挂网，抹泥；红砖砌护1.5米。	√	√	√	√	√	√
136	掌政	五渡桥4队	郭兵	72.3*9.3	每间新增2根钢管无辅筋。	0	2	洗墙，未挂网，未抹泥，红砖砌护1.0米	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
137	掌政	五渡桥2队	黄立春	109.2*8.8	无	0	0	洗墙，未挂网，未抹泥，红砖砌护1.0米	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	×	×	√
138	掌政	五渡桥4队	郭兵	75*8.6	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	洗墙，未挂网，未抹泥，红砖砌护0.8米	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	×	√	√
139	掌政	五渡桥4队	尹建全	89.6*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	0	2	洗墙，挂网，未抹泥，红砖砌护0.6米。	洗墙，挂网，抹泥；红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
140	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司A	107.8*11.3	无	0	0	未维修	洗墙，挂网，抹泥；整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
141	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司A	107.8*11.3	无	0	0	未维修	洗墙，挂网，抹泥；整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
142	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司A	103.7*11.3	无	0	0	未维修	洗墙，挂网，抹泥；整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
143	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司A	103.7*11.3	无	0	0	未维修	洗墙，挂网，抹泥；整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
144	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司A	103.7*11.3	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
145	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司A	103.7*11.3	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
146	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	×	×	×	√	√	√
147	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√×	√
148	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
149	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	×	√
150	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
151	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√×	√
152	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√×	√
153	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
154	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
155	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
156	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;红砖整墙砌护。	×	×	×	√	×	√
157	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	97.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.5米。	×	×	×	√	√	√
158	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	95.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
159	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	95.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
160	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	95.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
161	掌政	五渡桥3队	银川益利特农业科技开发有限公司B区	95.1*12.4	无	0	0	未维修	洗墙,挂网,抹泥;整墙刀刮布。	√	√	×	√	√	√
162	掌政	孔雀3队	闫伟	76.3*11.5	无	2个	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√
163	掌政	孔雀3队	薛艳萍	78.7*11.7	无	2个	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√
164	掌政	孔雀3队	闫小军	78.5*11	无	2个	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√
165	掌政	孔雀3队	闫宗明	78.5*12	无	2个	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
166	掌政	孔雀3队	高建功	78.5*11	无	2个	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√
167	掌政	孔雀3队	张宏利	78.5*11.3	无	2个	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√
168	掌政	孔雀3队	高建	79.7*12.1	无	2个	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√
169	掌政	孔雀3队	王小林	78.6*10.8	无	2个	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√
170	掌政	孔雀3队	王学义	78.6*11.3	无	2个	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√
171	掌政	孔雀3队	薛艳萍	78.6*11.8	无	2个	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√
172	掌政	孔雀3队	王金升	78.6*11.4	无	2个	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√
173	掌政	孔雀3队	马斌	78.6*10.5	无	2个	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	√	√	√	√	√	√
174	掌政	孔雀3队	苗春风	78.6*18.3	无	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.1米,以上覆盖防雨布	×	×	×	√	√	√
175	掌政	孔雀2队	王东	81*11	每间新增3根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护1.2米	夯土3米,整墙防雨布包裹至后屋面			√	√	√	
176	掌政	孔雀3队	闫伟	76.3*10	无	2	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
177	掌政	孔雀3队	王金翔	76.3*11	无	2	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
178	掌政	孔雀3队	闫小军	75.3*10.5	无	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
179	掌政	孔雀3队	马军	75.1*11.1	无	2	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
180	掌政	孔雀3队	王小林	75.7*10.9	无	2	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
181	掌政	孔雀3队	高建功	76.5*11.4	无	2	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
182	掌政	孔雀3队	闫宏武	76*10	无	2	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
183	掌政	孔雀3队	高建功	76*11.7	无	2	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
184	掌政	孔雀3队	王金升	76.3*10.2	无	2	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
185	掌政	孔雀3队	马军	74*11.2	无	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
186	掌政	孔雀3队	陈志利	75.8*10.2	无	2	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
187	掌政	孔雀3队	张宏利	75.6*11.5	无	2	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
188	掌政	孔雀3队	闫宏武	75*10.7	无	0	2	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
189	掌政	孔雀3队	王金翔	76.2*11.2	无	2	0	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
190	掌政	孔雀3队	闫小军	75.6*10.8	无	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
191	掌政	孔雀3队	王学义	66.8*11.3	无	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
192	掌政	孔雀3队	韩军	75*10.4	无	0	0	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
193	掌政	孔雀3队	王学义	77.3*11.2	无	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
194	掌政	孔雀3队	薛艳萍	77.5*10.1	无	2	3	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
195	掌政	孔雀3队	苗春风	77.5*11	无	0	4	洗墙,未挂网,未抹泥;红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥;红砖砌护1.1米高,上面	√	√	√	√	√	√
196	掌政	孔雀5队	马斌	65.4*12	一米一根旧钢架	圈梁	5	洗墙,挂网,未抹泥;红砖砌护1.2米高。	洗墙,挂网,抹泥;未砌护。	√	√	√	√	√	√
197	掌政	洼路村3队	缪全才	113.7*12	无	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	×	×	×	√
198	掌政	洼路村3队	周孝	80.5*11.5	每间新增3根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	整墙夯土,防雨布覆盖	√	√	×	×	×	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
199	掌政	洼路村3队	孙巧利	78*10.5	每间新增3根钢管,无辅筋	2个	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	整墙夯土,防雨布覆盖	√	√	×	√	×	√
200	掌政	洼路村3队	王自学	115.6*12	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	整墙夯土,防雨布覆盖	√	√	×	√	√×	√
201	掌政	洼路村3队	周立	115*12	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	整墙夯土,防雨布覆盖	√	√	×	√	√×	√
202	掌政	洼路村3队	祁明	116.2*12	每间新增2根钢架。	2个	4道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	整墙夯土,防雨布覆盖	√	√	×	×	√×	√
203	掌政	洼路村3队	祁军	116.2*12	无	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	整墙夯土,防雨布覆盖	√	√	×	×	√×	√
204	掌政	洼路村3队	姜佳	119.2*12	无	无	3道	洗墙挂网未抹泥红砖砌护0.8米	整墙夯土,防雨布覆盖	√	√	×	√	√	√
205	掌政	洼路村3队	姜佳	120*12	每间新增3根钢管,无辅筋	无	3道	洗墙挂网未抹泥红砖砌护0.8米	整墙夯土,防雨布覆盖	√	√	×	√	√×	√
206	掌政	洼路村3队	周胜	78*12	每间新增1根钢架,新增2根钢管,无辅	1个	1道	无	整墙夯土,防雨布覆盖	√	√	×	×	×	√
207	掌政	洼路村2队	缪建设	43.5*14	每间新增2根钢架。	2个	无	洗墙未挂网未抹泥红砖整墙砌护	无	竹胶板+双层棉被			√	√	√
208	掌政	洼路村1队	杜凤花	89*10	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	2道	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	洗墙挂网抹泥红砖砌护2米,以上防雨布覆盖	√	√	√	√	×	√
209	掌政	洼路村7队	徐志国	86*9.8	每间新增2根钢架。	2个	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护1米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	×	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
210	掌政	汤家寨村4队	高增宝	48.7*8.7	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护1米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	×	√	×	√
211	掌政	汤家寨村4队	高增宝	54.5*8.7	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护1.2米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	×	√	×	√
212	掌政	汤家寨村3队	曹二军	64.3*9	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥水泥砖整墙砌护	×	×	×	√	×	√
213	掌政	汤家寨村3队	牛喜娥	68.5*9.5	每间新增3根钢管,无辅筋	3个	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护1米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	油毡覆盖			√	√	√
214	掌政	汤家寨村3队	范彩锐	65*9.7	每间新增3根钢管,无辅筋	3个	3道	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	洗墙挂网抹泥红砖+楼板整墙砌护	油毡覆盖			√	√	√
215	掌政	汤家寨村9队	禹海红	96*11	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护2米,以上旧棉被覆盖	√	√	√	√	×	√
216	掌政	汤家寨村9队	余利峰	98*14.2	全新钢架基墩固定		5道	/	/	夹板+棚膜+保温被+夯			√	√×	√
217	掌政	汤家寨村9队	余利峰	113.5*14.5	全新钢架基墩固定		5道	/	/	夹板+棚膜+保温被+夯			√	√×	√
218	掌政	汤家寨村9队	余利峰	118*14.5	全新钢架基墩固定		5道	/	/	夹板+棚膜+保温被+夯			√	√×	√
219	掌政	镇河1队	余乐	115.3*10.8	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√
220	掌政	镇河1队	王成	113.7*10.6	无	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
221	掌政	镇河1队	余建永	116*10.4	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖		√	√	√		
222	掌政	镇河1队	葛玉林	117*10.4	无	无	1道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖		√	√	√		
223	掌政	镇河1队	余建永	114.4*10.8	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖		√	√	√		
224	掌政	镇河1队	王彦新	116.2*10.8	无	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖		√	√	√		
225	掌政	镇河1队	王彦新	114.8*10.8	无	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖		√	√	√		
226	掌政	镇河1队	王彦平	115.8*10.6	无	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖		√	√	√		
227	掌政	镇河1队	王彦平	114.7*10.8	无	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖		√	√	√		
228	掌政	镇河1队	余虎军	115.8*10.8	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖		√	√	√		
229	掌政	镇河1队	余泽勇	115*10.8	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖		√	√	√		
230	掌政	镇河1队	余泽勇	115*10.6	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖		√	√	√		
231	掌政	镇河1队	余新平	115.8*10.8	无	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖		√	√	√		

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
232	掌政	镇河1队	赵永军	85.6*10.5	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
233	掌政	镇河1队	王华	49*10.8	每间新增3根钢管,无辅筋	无	4道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
234	掌政	镇河1队	王华	49*9	每间新增3根钢管,无辅筋	无	3道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
235	掌政	镇河1队	王华	71.5*9.3	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
236	掌政	镇河6队	王虎	79.5*10.5	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
237	掌政	镇河6队	王虎	79.5*10.8	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
238	掌政	镇河6队	李子元	83*10	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
239	掌政	镇河6队	秦元	64.7*10.3	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
240	掌政	镇河6队	罗群	83.4*10.1	无	无	2道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
241	掌政	镇河6队	罗群	72*10.3	每间新增1根钢管,无辅筋	2个	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
242	掌政	镇河6队	罗群	76.4*10.2	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	1道	洗墙挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
243	掌政	镇河1队	郭建宁	73.7*11	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
244	掌政	镇河1队	郭建宁	74*10	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
245	掌政	镇河1队	赵永峰	73*9	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
246	掌政	镇河1队	赵永贵	72*9.2	每间新增2根钢管,无辅筋	无	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
247	掌政	镇河1队	余建平	73.7*9.3	每间新增2根钢管,无辅筋	无	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
248	掌政	镇河1队	余孝	70*9.3	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
249	掌政	镇河1队	葛玉林	71*9	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
250	掌政	镇河1队	杜红鹏	88*9.4	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	×	√	√
251	掌政	镇河1队	蒋建宁	70*9.4	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
252	掌政	镇河1队	余泽勇	68.6*9.4	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
253	掌政	镇河1队	余泽勇	65.6*9.4	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
254	掌政	镇河1队	余天星	67.3*9.4	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
255	掌政	镇河1队	余涛	71*9.2	每间新增2根钢管,无辅筋	无	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
256	掌政	镇河1队	余虎军	70*9.5	每间新增2根钢管,无辅筋	无	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
257	掌政	镇河1队	余乐	71.2*9.5	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
258	掌政	镇河1队	王永军	70.7*9	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
259	掌政	镇河1队	余清	72.5*10.2	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
260	掌政	镇河1队	余乐	72*10.3	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
261	掌政	镇河6队	余占国	105*10.7	每间新增2根钢管,无辅筋	无	4道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	×	√	
262	掌政	镇河6队	余占国	69*9	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
263	掌政	镇河6队	王亮	72*9.1	每间新增2根钢管,无辅筋	无	4道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
264	掌政	镇河6队	龚化平	73*9.1	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
265	掌政	镇河1队	余占利	73.2*10	每间新增2根钢管,无辅筋	无	4道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
266	掌政	镇河6队	王波(小)	73.5*9	每间新增2根钢管,无辅筋	无	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
267	掌政	镇河5队	关进柱	76.4*10	无	2个	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
268	掌政	镇河5队	杜清永	76.4*10.2	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
269	掌政	镇河5队	王利峰	75.6*9.3	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
270	掌政	镇河5队	关进华	75.6*10	每间新增2根钢管,无辅筋	2个	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
271	掌政	镇河5队	徐永忠	75.2*10	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
272	掌政	镇河5队	王坤忠	75.2*10.4	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥楼板整墙砌护	防雨布覆盖		√	√	√	
273	掌政	镇河5队	徐永峰	113*9.8	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
274	掌政	镇河5队	关自新	115*10	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
275	掌政	镇河5队	王坤忠	115*10.3	每间新增2根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
276	掌政	镇河5队	闫清华	113.5*10	无	2个	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√
277	掌政	镇河5队	王利峰	113.5*10	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√
278	掌政	镇河5队	王立军	112.7*10	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√
279	掌政	镇河5队	徐学锋	112.7*10	每间新增2根钢管, 无辅筋	2个	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√
280	掌政	镇河5队	杜清永	114*10	无	2个	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√
281	掌政	镇河5队	徐学安	112*10	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√
282	掌政	镇河5队	关自孝	119*10.1	每间新增2根钢管, 无辅筋	2个	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√
283	掌政	镇河5队	雍岩	111.6*9.7	无	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√
284	掌政	镇河5队	吕东林	75.2*10	每间新增2根钢管, 无辅筋	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√
285	掌政	镇河10队	王国林	60.4*10.2	每间新增2根钢管, 无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√
286	掌政	镇河10队	王海明	76.7*10.1	无	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖				√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
287	掌政	镇河10队	王海忠	118*9.8	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
288	掌政	镇河10队	何建军	121.7*10.4	每间新增2根钢管,无辅筋	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
289	掌政	镇河10队	段军	124.5*10.3	每间新增2根钢管,无辅筋	无	2道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护0.8米	防火布整墙覆盖			√	√	√	
290	掌政	镇河9队	王德新	36.2*9.6	无	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护1米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	×	×	×	√	√	√
291	掌政	镇河9队	王德新	33.6*9.3	每间新增2根钢管,无辅筋	无	3道	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护1.1米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	×	×	×	√	×	√
292	掌政	镇河11队	杨凤玲	35.5*10.2	无	无	无	洗墙未挂网未抹泥红砖砌护1米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	×	×	×	√	×	√
293	掌政	镇河8队	万金林	73.7*9.4	每间新增3根钢管,无辅筋	无	1道	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖整墙砌护	√	√	√	√	√	√
294	掌政	镇河8队	杨新宝	77.5*10.5	每间新增3根钢管,无辅筋	无	无	洗墙挂网抹泥红砖砌护0.8米	洗墙挂网抹泥红砖砌护1.2米,以上覆盖PE布	√	防雨布覆盖		√	√	√
295	掌政	镇河10队	王立军	71*10	每间新增2根钢管无辅筋。	0	0	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	挖掘机夯土,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
296	掌政	镇河10队	王立军	70*10	每间新增2根钢管无辅筋。	2	0	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	挖掘机夯土,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
297	掌政	镇河7队	王兵	57*9.8	每间新增2根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护1.0米	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
298	掌政	镇河7队	王占清	77*11	无	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
299	掌政	镇河7队	王占清	78*11	无	2	2	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
300	掌政	镇河7队	黄自成	76.6*10.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
301	掌政	镇河7队	王力强	76.3*10.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	2	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
302	掌政	镇河7队	白金平	75*10.5	每间新增2根钢管无辅筋。	2	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
303	掌政	镇河7队	王兵	75*10.2	每间新增2根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
304	掌政	镇河7队	王兵	75*10	每间新增2根钢管无辅筋。	2	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
305	掌政	镇河7队	詹玉霞	71*9.6	每间新增2根钢管无辅筋。	2	4	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
306	掌政	镇河7队	何荣	71*9.7	每间新增2根钢管无辅筋。	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
307	掌政	镇河7队	何荣	71*9.6	每间新增2根钢管无辅筋。	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
308	掌政	镇河7队	顾小林	71*9.6	每间新增2根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长X宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
309	掌政	镇河7队	顾小林	71*9.6	无	0	2	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
310	掌政	镇河7队	詹玉霞	80*9.6	无	0	1	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
311	掌政	镇河3队	裴军	78.6*8.8	每间新增3根钢管无辅筋。	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
312	掌政	镇河4队	罗立荣	73*10	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
313	掌政	镇河4队	冯长青	75.8*11	每间新增2根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
314	掌政	镇河4队	黄宝林	76.5*11	每间新增3根钢管无辅筋。	0	0	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
315	掌政	镇河4队	王孟	76.5*11	每间新增2根钢管无辅筋。	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,楼板整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
316	掌政	镇河4队	曹军	76.5*11	每间新增2根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
317	掌政	镇河2队	黄艳波	114.8*10	每间新增2根钢管无辅筋。	0	0	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护1.2米。上面黑	√	√	√	√	√	√
318	掌政	镇河2队	黄艳波	101*10.5	每间新增2根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
319	掌政	镇河2队	黄艳波	101*10.5	每间新增2根钢管无辅筋。	0	0	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
320	掌政	镇河8队	王猛	71.6*9.5	每间新增3根钢管无辅筋。	0	3	洗墙,挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
321	掌政	镇河8队	徐伟	70.4*9.5	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	×	×	√
322	掌政	镇河8队	姬建设	73.6*9.5	每间新增3根钢管无辅筋。	0	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
323	掌政	镇河8队	王杰	74*10.2	每间新增3根钢管无辅筋。	0	5	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
324	掌政	镇河8队	王建忠	71.7*9.6	每间新增2根钢管无辅筋。	0	3	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
325	掌政	镇河8队	姬建华	74.7*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
326	掌政	镇河8队	杨凤梅	73.6*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	×	√
327	掌政	镇河8队	刘美萍	78.5*9.5	每间新增3根钢管无辅筋。	0	0	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
328	掌政	镇河8队	杨学芹	78.2*9.5	每间新增2根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	×	√	√
329	掌政	镇河8队	王杰	72.1*10	每间新增3根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	×	√	√
330	掌政	镇河8队	杨丽萍	73.8*9.2	每间新增3根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,挂网,抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	×	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
331	掌政	镇河8队	刘全新	74.8*9.2	每间新增2根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米。	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	×	√	√
332	掌政	镇河8队	杨丽萍	71.6*9.2	每间新增3根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	洗墙,挂网,抹泥,红砖整墙砌护。	√	√	√	×	√	√
333	掌政	镇河10队	王国林	79*10	每间新增2根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
334	掌政	镇河10队	王长林	79*10.3	每间新增2根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
335	掌政	镇河10队	王国新	79*10.2	每间新增2根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
336	掌政	镇河10队	王占林	78.7*10	每间新增2根钢管无辅筋。	0	2	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
337	掌政	镇河10队	何宏	78.6*10	每间新增2根钢管无辅筋。	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
338	掌政	镇河10队	何永	81.6*10.2	每间新增2根钢管无辅筋。	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
339	掌政	镇河10队	何伟	81*11.2	每间新增2根钢管无辅筋。	0	3	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
340	掌政	镇河8队	官锋	77*9.8	每间新增3根钢管无辅筋。	0	0	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
341	掌政	镇河8队	官锋	115.8*10	每间新增3根钢管无辅筋。	0	1	洗墙,未挂网,未抹泥,红砖砌护0.8米	整平,防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√

# 银川市兴庆区掌政镇2024-2025年第六批老旧温室改造验收表

序号	乡(镇)	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造温室面积(长×宽)	改造内容										
					钢架配套	基墩配套	更换横拉杆	墙体加固		后屋面维修			生产设施配套		
								内墙体	外墙体	女儿墙维修	上土	抹泥	更换保温被	配套新卷帘机	更换新棚膜
342	掌政	镇河7队	陈富民	80*9.5	无	2	0	洗墙，挂网，抹泥，红砖砌护0.8米。	整平，防火布覆盖。	√	√	√	√	√	√
343	掌政	镇河7队	王力强	79.6*9.5	无	2	1	洗墙，挂网，抹泥，红砖砌护0.8米。	防火布整墙覆盖	√	√	√	√	√	√
344	掌政	镇河7队	王立明	79.5*10	无	2	0	洗墙，挂网，抹泥，红砖砌护0.8米。	洗墙，挂网，抹泥，红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
345	掌政	镇河6队	余涛	74*9.7	每间新增1根钢架。	1	2	洗墙，挂网，未抹泥，红砖砌护0.8米。	洗墙，挂网，抹泥，红砖整墙砌护。	√	√	√	√	√	√
验收人员：															