

兴庆区2024-2025年第三批老旧温室改造验收表（温室维修加固）

验收日期：2025年6月11-19日

序号	乡	村（队）、 园区名称	农户、 种植企 业（合 作社）	改造 数量 （株）	温室面积 （长×宽）	钢架配套 （10分）		基础配套 （2分）		更换槽拉杆 （5分）					墙体加固 （53分）					后屋面维修 （6分）		生产设施配套 （24分）		得分	补贴金额（元）（计 算依据：系数×占地 面积，85分以上系数 =1；60-84分系数= 得分/85；40-39分 系数=得分/100）						
						每间新增2根 （使用带锚筋 的镀锌钢架 （管）得10分 、无锚筋的得 5分）	每间新增1根 （使用带锚筋 的镀锌钢架 （管）得6分 、无锚筋的得3 分）	每间 配套2 个的 赋分 值2分	每间 配套1 个的 赋分 值1分	5道 （5 分）	4道 （4 分）	3道 （3 分）	2道 （2 分）	1道 （1 分）	内墙体 （23分）			外墙体 （30分）			女儿 墙修 （2 分）	上土 （2 分）	抹 泥 （2 分）			更换 保温 帘机 （12 分）	配套 新卷 帘 （8 分）	更换 新棚 膜 （4分）			
															洗墙 （2分）	砌护高度大于等 于60cm的得 16分；砌护高度 每少10cm扣2分	挂网 （2分）	抹 泥 （3 分）	洗墙 （3分）	砌护高度大于等 于80cm的得 22分；砌护高度 每少10cm扣2分									挂网 （2分）	抹泥 （3分）	
1		茂盛村1 队	万润良	1	93×9.7		0		0					0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	75	23867.18	
				1	93.5×9.7		0		0						0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	63	20156.22
		茂盛村1 队	李天宝	1	99.5×9.7	5		2						2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	28599.56	
				1	93.8×9.2	5		2						2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	72	21918.38	
2		茂盛村1 队	王兵	1	49×9.2		0		0					0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	63	10018.66	
3		茂盛村2 队	詹金永	1	124.9×9.2		0		0					0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	75	30401.62	
				1	107×9.5		6		0						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	30479.76	
4		茂盛村2 队	詹金永	1	62.6×9.1	10		2		5				2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	100	17081.26	
				1	99×9	10		2		5				2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	92	26716.64	
5		茂盛村2 队	惠源	1	99×9		6		1	5				2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	26716.64	
				1	43.9×9	5		2						2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4	84	11707.7	
				1	42×9	5		2						2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4	84	11200.99	
6		茂盛村9 队	邵林峰	1	75.1×9.8	5		2						2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	21808.74	
				1	81.3×9.2	5		2						2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	22163.73	
				1	76.7×9.2	5		2						2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	20909.7	
7		茂盛村3 队	吴茂生	1	96.2×9.5	5		2						3	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	27403.3	

序号	乡、村(队)、园区名称	农户、企业、合作社	改造数量(株)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基础配套(2分)		更换槽立柱(5分)					墙体加固(53分)										后屋面维修(6分)				生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(1)量依据:系数×占地面积, 85分以上系数=1; 60-84分系数=得分/85; 40-59分系数=得分/100)
					每间新增2根(使用带槽筋的镀锌钢管)得10分, 无槽筋的得5分)	每间新增1根(使用带槽筋的镀锌钢管)得6分, 无槽筋的得3分)	每间配套2个(每个1分)	每间配套1个(每个1分)	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温板(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)								
														洗墙(2分)	细砂高度大于等于60cm的得16分; 细砂高度每少10cm扣2分	柱网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	细砂高度大于等于80cm的得22分; 细砂高度每少10cm扣2分							柱网(2分)	抹泥(3分)						
8	茂盛村3队	刘红宁	1	85×9		6		0	5					2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	12	0	4	86	22938.53					
9		李菊侠	1	64×9	10			0		3				2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	12	8	4	96	17271.36					
			1	68.3×11.7	10		2			3			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	98	23961.32					
			1	90×9.2		0	2					0		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	24827.59				
			1	87.5×9.4	5		2			4			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	24662.67					
			1	98.5×9.2	5		2			4			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	27172.41					
12	茂盛村4队	何永平	1	98.5×9.2	5		2			4			2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	12	0	4	86	27172.41						
13	茂盛村4队	杨兵	1	98.6×9.5	5		2			4			2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	12	0	4	86	28086.96						
14	茂盛村4队	张永平	1	107.3×9.7	5		2			4			2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	12	0	4	86	31208.7						
15	茂盛村4队	陈军	1	110.7×9.8	5		2			4			2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	12	8	4	94	32529.54						
1			80.4×9.5		6	2			4			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	22902.55						
16	茂盛村4队	杨万贤	1	100×9.5		3		1	5				2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	12	0	4	84	28150.63						
17	茂盛村5队	任玉山	1	82×9.2		0		0				0		2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	0	0	4	63	16765.92					
1			85.2×9.2		0			0			0		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	63	17420.2					
18	茂盛村5队	郑步海	1	95×8.8		6		0		4			2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	12	0	4	85	25067.47						
19	茂盛村5队	张其芳	1	109.3×9.3	5		2				2		2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	12	0	4	84	30120.88						
20	茂盛村5队	李彦平	1	109×9.5	5		2		5				2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	12	0	4	87	31049.48						
21	茂盛村6队	徐海峰	1	84×9.2		0		0				0		2	16	2	3	3	22	2	2	2	2	0	0	4	63	17174.85					

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(株)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基础配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)					后屋面维修(6分)		生产设施配套(24分)			得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积,85分以上系数=1;60-84分系数=0.85;40-59分系数=0.5)				
						每间新增2根(使用带钢筋的镀锌钢管)得10分、无钢筋的得5分)	每间新增1根(使用带钢筋的镀锌钢管)得6分、无钢筋的得3分)	每间配套2个的(每个1分)	每间配套1个的(每个1分)	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)			配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)		
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分)	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分)									挂网(2分)	抹泥(3分)
22		茂盛村6队	陈新钧	1	82×9.2	5		0				2		2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	0	4	70	18628.8	
23		茂盛村8队	李小春	1	78×9		6		0			2		2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4	83	20554.19
				1	128.4×9.2		6		0		3			2	16	2	3	3	22	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4
24		茂盛村9队	高雄雄	1	48.6×9.2		0		0				0	0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4	75	11829.61	
				1	45.8×9.2		0		0			0	2	16	2	3	3	22	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4	75
25		茂盛村9队	叶万生	1	46×9	10		2		5				2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	12	8	4	100	12413.79		
				1	44.7×9	10		2		5			2	16	2	3	3	22	2	3	3	22	2	3	2	2	12	8	4	100
27		茂盛村9队	王保余	2	47.8×8.5		0		0				0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4	75	21499.25		
27		茂盛村9队	王玉国	1	81.5×9.2	5			0				1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4	81	21424.75		
				1	92.5×9.2	5		0			2			2	16	2	3	3	22	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4
28		茂盛村9队	张建忠	1	76.8×9.2	5		2			3			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4	85	21186.21		
29		镇河村9队	西红	1	77.2×9.2		6		0				2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	0	4	76	19041.62	
30		镇河村11队	贾国龙	1	78×9.4	5			0				2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	12	0	4	77	19915.83		
31		镇河村11队	周连成	1	90×9.4	5			0				1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	12	0	4	76	22681.37		
				1	78×9.1	5			0		4			2	16	0	0	3	22	2	3	3	22	2	2	12	0	4	79	19781
32		镇河村11队	陈从许	1	80.4×9.6	5			0		4			2	16	2	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4	84	22871.35	
33		镇河村7队	黄自强	1	70×9.5	5		2			4			2	16	2	2	3	3	22	2	3	2	2	12	0	4	86	19940.03	

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(株)	温室面积(长×宽)	钢架配套 (10分)		基础配套 (2分)		更换横拉杆 (5分)					墙体加固 (53分)										后屋面维修 (6分)			生产设施配套 (24分)				得分	补贴金额(元)(注) 面积×20000元×系数-1; 60~84分系数=得分/85; 40~59分系数=得分/100
						每间新增2根(使用带锚筋的镀锌钢管)得10分,无锚筋的得5分)	每间新增1根(使用带锚筋的镀锌钢管)得6分,无锚筋的得3分)	每间配套2个的得分2分	每间配套1个的得分1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体 (23分)			外墙体 (30分)				女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换棚膜(4分)						
															洗地(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)							抹泥(3分)					
34		镇河村7队	徐春花	1	71×9		0	2						0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	19160.42			
		镇河村7队		1	71×9.7		0	2						0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	20650.67			
35		镇河村7队	叶秀珍	1	71×9.9	5		2						2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	20828.5			
36		镇河村7队	张立忠	1	79.8×9.7		0	2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	23210.19			
		镇河村7队		1	79.8×9		0	2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	21535.23			
37		镇河村7队	郑玉平	1	80×9.8		0	2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	23508.25			
38		镇河村7队	王克俭	1	79.5×9.4		0	0						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	22407.8			
		镇河村7队		1	78.5×9.6		0	2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	22596.7			
39	李政镇	镇河村7队	王占清	1	79.2×9.6		0	2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	22798.2			
		镇河村7队	王学英	1	79.5×9		0	2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	21454.27			
40		镇河村7队	姬学军	1	79.2×9.9		0	2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	23510.64			
41		镇河村7队	张立军	1	80×10.2		0	0						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	24467.77			
42		镇河村7队	白金平	1	80×10.1		0	2			3			2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	88	24227.89			
43		镇河5队	吕海林	1	76.8×9.5		6		0					1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	21877.06			
44		镇河5队	白淑玲	1	73.7×10.3		6		0					1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	22761.92			
45		镇河5队	关自清	1	77.5×9.6		6		0					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	91	22308.85			
46		镇河5队	关自林	1	78×9.6		0		0					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	22452.77			
47																																	

序号	乡	村(队)、园、区名称	农户、企业、合作社	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套 (10分)		基础配套 (2分)		更换横拉杆 (5分)					墙体加固 (53分)										后屋面维修 (6分)		生产设施配套 (24分)			得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积, 85分以上系数=1; 60-84分系数=0.85; 40-59分系数=0.7; 得分/100)
						每回新增2根(使用带锚筋的镀锌钢管)得10分、无锚筋的得5分)	每回新增1根(使用带锚筋的镀锌钢管)得6分、无锚筋的得3分)	每回配套2个的赋分2分	每回配套1个的赋分1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体 (23分)		外墙体 (30分)						女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)			
															流墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	流墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)									
48	掌政镇	镇河5队	关自旺	1	73.5×9.4		6		0				0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	20472.92		
49		镇河村8队	陆建伟	1	74.2×9.5		6		0					0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	20887.77	
50	掌政镇	镇河村8队	王新立	1	77×9.6		6		0			3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	22164.92		
51		新奥村8队	杨立峰	2	82.4×11		6	2						2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	54356.82	
52	大新镇	新水桥8队	王伟	1	43×9		0		0					0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	81	11058.12	
53		燕鸣2队	王德虎	1	68.5×10		0		0					0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	75	18123.29	
改造数量合计				76																										1652213.16	

县区验收人

乡镇验收人员: 马雷波



兴庆区2024-2025年第三批老旧温室改造验收表（温室改造提升）

验收日期：2025年6月11-19日

序号	乡镇	村（队）、 园区名称	农户、种植 企业（合作 社）	温室面积 (长×宽)	改造数量(栋)	钢架配套		更换横拉杆	后屋面维修	生产设施配套			得分	补贴金额(元) (计算依据: 系数 ×占地面积 ×20000元×数 量, 85分以上系数 =1; 60~84分系数= 得分/85; 40~59分 系数=得分/100)		
						采用混凝土圈 梁支撑钢架的 (30分)	采用点式支撑 (基墩) 支撑 钢架的 (25分)	(10分)	(20分)	更换保温被 (18分)	配套新卷帘机 (15分)	更换新棚膜 (7分)				
															(30分)	(40分)
1	掌政镇	镇河村7队	姬学谋	79.2×11.6	1		25	0	20	18	15	7	85	27547.83		
2		镇河村8队	姬建波	78×14.9	1		25	10	20	18	15	7	95	34848.58		
3	大新镇	新渠稍村10 队	大新镇新渠 稍村经济合	78×13.4	1	30		10	20	18	15	7	100	31340.33		
4		新渠稍村10 队	宁夏锦绣世 纪科技有限	72×12.3	1	30		10	20	18	15	7	100	26554.72		
5		燕鸽1队	聂新明	45.7×15	1	30		10	20	18	15	7	100	20554.72		
6		塔桥10队	张汉宁	77×12.4	1	30		10	20	18	15	7	100	28629.69		
合计					6									169475.87		

县区验收人员:

乡镇验收人员: 马惠莲

